



new

Freestyle™

New laser transfer paper that will change the way you think about laser papers!

- ✓ **No trimming necessary**
 - ✓ **For light textiles**
 - ✓ **For laser colour printers and almost any laser copier**
 - ✓ **Transfer adheres only where toner is applied to the paper**
- ✓ **Kein Beschnitt notwendig**
 - ✓ **Für helle Textilien**
 - ✓ **Für Laserdrucker und die meisten Farblaserkopierer**
 - ✓ **Das Transfer überträgt sich nur dort, wo Farbe aufgedruckt ist**
- ✓ **Sans découpe de contours**
 - ✓ **Pour tissus clairs**
 - ✓ **Pour imprimantes laser et la plupart des photocopieurs**
 - ✓ **Le motif se transfère là, où la couleur a été imprimée**

Application Instructions Andruckanleitung - Notice d'impression



Create your design and output to your laser printer or copier. The blank white side is the printable side. The labeled side does not get printed on.

NOTE: Do not forget to mirror your image before you sending it to the printer.

Entwerfen Sie Ihr Design und drucken Sie es mit Ihrem Farblaserdrucker/-kopierer aus. Die weiße, leere Seite ist die zu bedruckende Seite. Die gelabelte Seite darf nicht bedruckt werden.

ACHTUNG: Vergessen Sie nicht, Ihr Motiv zu spiegeln, bevor Sie es ausdrucken.

Créez votre design et imprimer le motif avec votre imprimante laser ou votre photocopieur. Imprimer votre média sur la plage vide. La plage avec label ne pas pouvoir imprimer.

ATTENTION: Imprimez votre dessin en miroir.



Pre press your garment between 3-5 seconds at 165°C to remove any creases or moisture.

Pressen Sie Ihr Textil 3-5 Sek. bei 165°C vor, um textileigene Feuchtigkeit und Falten zu entfernen.

Pré pressez votre vêtement entre 3 à 5 secondes à 165°C pour enlever tout plis éventuel ou humidité.



Position STAHL'S Freestyle transfer paper with the image side down on your textile.

Positionieren Sie Ihr STAHL'S Freestyle Transferpapier mit der bedruckten Seite nach unten auf Ihrem Textil.

Appliquez l'image sur le textile face en bas.



Apply for 30 seconds at 165°C at firm pressure. Peel hot after 3 sec.

Drucken Sie Ihr Motiv 30 Sek. bei 165°C mit starkem Druck an. Träger nach 3 Sek. heiß abziehen.

Pressez 30 secondes à 165°C avec une pression forte. Après 3 secondes pelage à chaud.



- Cotton
- Polyester
- Poly-Cotton blends
- Nylon & Nylon blends



Cover your print with release paper or your teflon sheet and repress for an additional 10 seconds.

Decken Sie den Druck mit einem Abdeckbogen (Grip / Teflon) ab und drucken Sie das Textil für weitere 10 Sekunden an.

Couvrez votre motif avec une feuille papier ou téflon et réimprimez le motif pour 10 secondes.



STAHL'S
a GroupeSTAHL company



THE HEAT PRINTING SPECIALIST

Alle Angaben sind nur Richtwerte, für die keine Garantie übernommen werden kann. Andrucktests sind unerlässlich! • All Technical informations and recommendations are based on tests we believe to be reliable. However, we cannot guarantee performance under conditions not under manufacturer's control. • Toutes les informations sont uniquement des directives et nous pouvons rien vous garantir! Des tests préalable sont indispensables.

SE-220911

STAHL'S Europe GmbH

Dieselstraße 62
D-66763 Dillingen

phone +49 (0)68 31/97 33-0
fax +49 (0)68 31/97 33-45

grafik@Stahls.de
www.Stahls.eu

STAHL'S
a GroupeSTAHL company